


StoProfi Info

Tipy a trendy (nejen) pro partnery Sto



Problematika: Plísně a řasy na fasádě

Plísně, řasy, mechy a houby (tedy biotické faktory) znamenají pro fasády zateplených i nezateplených domů velké nebezpečí. Mnohdy je dlouho nelze ani zpozorovat, protože je považujeme za stopy špíny v místech často stékající vody.

Příčiny vzniku:

- Vlhká fasáda (nepříznivé klimatické podmínky, severní strany objektů, umístění stavby vzhledem k okolí, apod.)
- Špatně provedená fasáda
- Omítky bez konzervačních prostředků nebo s minimem konzervačních prostředků
- Fasády zatížené prašností z okolí
- Fasády v blízkém okolí stromů a zeleně
- Nesprávné užívání objektu
- Kombinace předchozího



StoLotusan Color G - špína jednoduše zmizí s deštěm

Jak to řeší Sto:

1. Mechanické očištění fasády od řas a plísní, ideálně za sucha
2. Aplikace speciálního desinfekčního prostředku StoPrim Fungal, doba působení min.24 hodin
3. Dle stavu podkladu aplikace podkladního nátěru např. Stoplex W
4. Aplikace fasádního nátěru (ve dvou vrstvách) doplněného o konzervační prostředky proti řasám a plísním – např. StoLotusan Color G, StoSilco Color G.

Špína jednoduše zmizí s deštěm

Podobně jako lotosový list mají také barva a omítka s lotosovým efektem silně vodu odpuzující povrch se zvláštní mikrostrukturou. Částičky špíny jsou jednoduše smyty deštěm, a tak špína netvoří podhoubí pro růst řas a plísní. Fasáda zároveň zůstává suchá. Řasy a plísně nemají dostatek vlhkosti na růst.



StoLotusan Color G

Více na www.sto.cz

Kontaktujte prosím naše obchodní zástupce (www.sto.cz/ - sekce kontakty)

Kontakty

Vydává: Sto s.r.o., Čestlice 271, 251 70 Dobřejovice, Tel. 225 996 311, Fax 225 996 388, info.cz@stoeu.com **Redakce:** Marketing a komunikace Sto s.r.o. **Vychází:** občasník