


Technický list

Sto-Abbeizer S94

Odstraňovač starých nátěrů, biologicky odbouratelný, bez obsahu CKW



Charakteristika

Použití

- do exteriéru a interiéru
- Pro odstraňování disperzních, latexových a čistě akrylátových barev, organických omítek, laků, lazur a PU pěny.
- na všechny minerální podklady a podklady odolné proti rozpouštědlům jako: beton, zdivo (např. ostře pálené cihly), čistě minerální omítky, přírodní kámen, dřevo a kovy

Vlastnosti

- bez obsahu CKW
- biologicky odbouratelný
- neobsahuje aromatická rozpouštědla, změkčovače ani parafíny
- dlouhá doba zasychání
- rozpouští více barevných vrstev v jednom pracovním kroku
- nenarušuje sklo

Technické údaje

Kritérium	Norma / zkušební předpis	Hodnota/ Jednotka	Upozornění
Hustota		1 g/cm ³	
Hodnota pH		7,5 - 8,0	

Při uvádění charakteristických hodnot se jedná o průměrné, resp. přibližné hodnoty. Vzhledem k použití přírodních surovin v našich produktech se uvedené hodnoty u jednotlivých dodávek mohou nepatrně odlišovat, aniž by to narušilo použitelnost výrobku.

Podklad

Požadavky

Vždy vytvořte testovací plochu, aby se zjistila optimální doba působení a spotřeba materiálu.

Je bezpodmínečně třeba respektovat savost podkladu, protože značně ovlivňuje dobu působení a spotřebu materiálu.

Nenanášejte na vlhké podklady.

Na velmi savé podklady nanášejte úměrně větší množství materiálu.

Během zpracování chraňte před deštěm, průvanem a nízkými teplotami (chladem).

Technický list

Sto-Abbeizer S94

Příprava

Technické limity:

U vysoce kryvých 1slož. a 2slož. laků, elastických fasádních barev, barev se lněným olejem a na plastech obsahujících změkčovadlo není odstranění barvy možné.

Pozor: plochy, které jsou po delší dobu znečištěny odstraňovači starých nátěrů, vždy včas očistěte vodou, jinak hrozí nebezpečí vzniku skvrn.

Pokud se rozpuštěné nátěry odstraňují vysokotlakým čističem, je třeba při stavbě lešení naplánovat rovněž jímací zařízení.

Objekt je třeba nahlásit na příslušných úřadech a konzultovat před započatím práce.

Při zpracování metodou airless se doporučuje pověsit na lešení plachty a zejména dodržovat bezpečnostní předpisy.

Odpadní vodu (směs rozpuštěné barvy a odstraňovače starých nátěrů bez obsahu chlorouhlovodíků) lze ve většině obcí po separaci pevných látek sedimentací ve šterkovém loži vypouštět přímo od kanalizace.

Jímací žlab na odpadní vodu:

Při vytváření jímacího žlabu na odpadní vodu lze postupovat podle následujícího popisu:

Naneste na zeď akrylovou těsnicí hmotu, přiložte plachtu odolnou proti vodě a chemikáliím, přišroubujte plachtu ke stěně pomocí střešní latě, vytáhněte na lešení a upevněte.

Vložením příček do jímací vany vytvořte sedimentační nádrž a zavěste kalové čerpadlo.

V případě potřeby instalujte zásobní nádrž na odpadní vodu.

Zpracování

Teplota při zpracování

nejnižší teplota podkladu a vzduchu: +5 °C
nejvyšší teplota podkladu a vzduchu: +35 °C

Příprava materiálu

Materiál je ihned zpracovatelný a nesmí se pozměňovat.
Před zpracováním dobře promíchejte míchadlem.

Spotřeba

Způsob použití

Cca. spotřeba

v závislosti na podkladu

0,30 - 2,00

kg/m²

Spotřeba materiálu mimo jiné závisí na zpracování, podkladu a konzistenci. Uvedené hodnoty spotřeby slouží pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby je případně nutné zjistit přímo na objektu.

Technický list

Sto-Abbeizer S94

Nanášení

natírání, kartáčování, nanášení válečkem, nanášení hladítkem, nástřik airless

Dbejte na syté nanášení materiálu kvůli úplnému rozpouštění.

Doba působení: minimálně 30 minut až několik hodin, popř. přes noc nebo déle.

U vícevrstevných nátěrů provádějte po době působení 2 - 6 hodin ještě dodatečný nátěr nebo nástřik na mokry podklad.

U systémů s velkou tloušťkou vrstvy nechte působit přes noc a plochu kromě toho přikryjte fólií.

Nanášení se stejně jako čištění provádí vždy odspodu (sokl) nahoru.

odstranění:

Tenké vrstvy v narušeném stavu ostříkujte vysokotlakým čističem s horkou vodou odspoda nahoru na již vyčištěných plochách.

U nátěrů s velkou tloušťkou vrstvy nejdříve oškrabejte špachtlí horní narušenou vrstvu, poté produkt znovu naneste na mokry podklad a nechte působit.

V narušeném stavu vysokotlakým čističem s horkou vodou v rozmezí 80 až 130 bar, při +80 °C (u trysky) ostříkujte zdola nahoru na již očištěnou plochu.

Aby se zabránilo zastavení reakce vodou, držte vždy ostříkovací trysku mimo natíranou plochu.

Jímejte odpadní vodu.

nástřik airless:

Zcela vyjměte ze zařízení filtr a síta.

tryska: 0,021" - 0,043"

tlak: 40 - 80 bar

Zařízení airless poháněné stlačeným vzduchem s pracovním tlakem cca 2 bar.

Čištění nářadí

Okamžitě po použití umyjte vodou.

Upozornění, doporučení, speciality a zvláštnosti

V důsledku pomalého odpařování rozpouštědel, která rozpouštějí pojivový systém odstraňovaných barev, lze tyto barvy snadno oškrabovat nebo omývat.

Pro dosažení plného rozpuštění je především třeba dbát na dostatečné množství nanášeného materiálu. Při nanesení příliš malého množství materiálu je povrch suchý a světle nažloutlý.

V tom případě neodstraňujte nátěr vodou, ale naneste další vrstvu materiálu, proces rozpouštění se opět aktivuje.

Odstranění rozpuštěných vrstev nátěrů by se mělo provádět vždy v optimální fázi rozpouštění.

Technický list

Sto-Abbeizer S94

Čím déle zůstane již rozpuštěný nátěr na minerálním podkladu, tím více se zhoršuje omyvatelnost, což za určitých okolností může prodloužit dobu čištění.

Na dřevěných plochách je nejvhodnější silný kulatý olepený štětec, jehož štětiny jsou dlouhé cca 1 cm.
Umytí usnadní teplá voda do +40 °C. Na závěr ještě jednou opláchněte chladnou čistou vodou.

Nejsou známy žádné případy neslučitelnosti s novými nátěry po úplném odstranění nátěrové vrstvy.
Plocha zbavená starého nátěru nebo laku musí před novým nátěrem vyvětrat a vyschnout.

Během zpracování je třeba zajistit dostatečné větrání.
V interiéru vždy pracujte s fólií.

Při použití v potravinářských závodech je třeba vystěhovat všechny rizikové oblasti.

Dodání

Odstín transparentní

Skladování

Podmínky pro skladování Skladujte uzavřené a chraňte před mrazem. Chraňte před horkem a přímým slunečním zářením.

Doba skladování Nejlepší kvalita v originálním balení je zaručena až do uplynutí max. doby skladovatelnosti. Tu lze zjistit z č. šarže na obalu.
Vysvětlení č. šarže:
číslice 1 = koncová číslice roku, číslice 2 + 3 = kalendářní týden
příklad: 1450013223 – doba skladování do konce 45. kalendářního týdne roku 2021

Označení

Skupina výrobků Odstraňovač starých nátěrů

Bezpečnost Řiďte se bezpečnostním listem!

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití.

Technický list

Sto-Abbeizer S94

Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz