


Technický list

Sto-Klebe- und Fugenmörtel

Organická, bezcementová lepicí malta k lepení a spárování StoCleyer B a StoEcoshape



Charakteristika

- Použití**
- do exteriéru
 - jako lepicí a spárovací malta pro StoCleyer B a StoEcoshape

- Vlastnosti**
- nanesení v tenké vrstvě

Technické údaje

Kritérium	Norma / zkušební předpis	Hodnota/ Jednotka	Upozornění
Hustota	EN ISO 2811	1,40 - 1,60 g/cm ³	
Faktor difúzního odporu μ	EN ISO 7783	150 - 200	V2 střední

Při uvádění charakteristických hodnot se jedná o průměrné, resp. přibližné hodnoty. Vzhledem k použití přírodních surovin v našich produktech se uvedené hodnoty u jednotlivých dodávek mohou nepatrně odlišovat, aniž by to narušilo použitelnost výrobku.

Podklad

- Požadavky**
- Podklad obecně:
- Pevný, rovný, suchý, nosný
 - Bez tuku a prachu
- Upozornění:
- Vlhké nebo ne zcela ztuhlé podklady mohou způsobit poškození v následných povrchových úpravách, např. tvorbu bublinek nebo trhliny.

- Příprava**
1. Zkontrolujte nosnost a přilnavost stávající povrchové úpravy.
 2. Nenositelné vrstvy odstraňte.
 3. Příp. vyčistěte podklad.

Zpracování

- Teplota při zpracování**
- teplota podkladu a vzduchu:
minimální teplota: +5 °C
maximální teplota: +30 °C

- Příprava materiálu**
- Před zpracováním materiál dobře promíchejte.
 - Materiál je po rozmíchání připraven k použití.
 - Příp. přidejte vodu, abyste nastavili správnou konzistenci materiálu.
 - Příliš dlouhé míchání snižuje viskozitu.

Technický list

Sto-Klebe- und Fugenmörtel

Ředění materiálu:

Teplota při zpracování $\leq 15\text{ °C}$: materiál zpracovávejte neředěný

Teplota při zpracování $> +15\text{ °C}$: Materiál příp. nařed'te maximálně 0,5 % vody.

Spotřeba	Způsob použití	Cca. spotřeba
	jako lepicí hmota pro ploché lícovky	2,50 - 3,00 kg/m ²

Spotřeba materiálu mimo jiné závisí na zpracování, podkladu a konzistenci.

Uvedené hodnoty spotřeby slouží pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby je případně nutné zjistit přímo na objektu.

Nanášení

upozornění:

- Abyste zabránili zatékání vody za organický obklad se vzhledem klinkeru, naneste Sto-Klebe- und Fugenmörtel těsně k hranám po celém obvodu organického obkladu StoCleyer B.

1. Připravte podklad.
2. Naneste vodorovně Sto-Klebe- und Fugenmörtel. nářadí: Sto-Glättekelle, ozubení: 4 x 6 mm, 6 x 6 mm
3. Maltu natahujte jen na takovou plochu a nechte schnout pouze tak dlouho, aby se nevytvořil škraloup.
4. Odstraňte maltu na plochách, které se nezpracovávají nebo ještě nezpracovávají.
5. Celoplošně zatlačte StoCleyer B mírným posuvným pohybem do čerstvě nanesené malty.
6. Zajistěte, aby nevznikala místa bez malty nebo dutiny.
7. Oblasti spár okamžitě rovnoměrně přetřete. nářadí: plochý štětec

Schnutí, tvrdnutí, doba do dalšího zpracování

následující faktory prodlužují doby schnutí a vytvrdnutí:

- teplota
- vítr
- relativní vlhkost vzduchu
- nepříznivé povětrnostní podmínky
- sluneční záření
- tloušťka vrstvy

ochranná opatření:

1. Přijměte vhodná ochranná opatření.
2. Na zpracovávanou nebo čerstvě vytvořenou plochu fasády umístěte ochranu proti povětrnostním vlivům.

Čištění nářadí

Okamžitě po použití umyjte vodou.

Upozornění, doporučení,

Vytvořte zkušební plochu, abyste zjistili přesné hodnoty spotřeby.

Technický list

Sto-Klebe- und Fugenmörtel

speciality a zvláštnosti

Dodání

Odstín antracit (2057 A), hnědá (2064 A), hnědošedá (2063 A), grafitová (2061 A), šedá (2060 A), světle šedá (2059 A), písková (2062 A), bílá (2056 A), cementově šedá (2058 A), další odstíny na vyžádání

Obal kbelíky vědro, velká nádoba: silo

Skladování

Podmínky pro skladování Skladujte uzavřené a chraňte před mrazem. Chraňte před horkem a přímým slunečním zářením.

Doba skladování Nejlepší kvalita v originálním balení je zaručena až do uplynutí max. doby skladovatelnosti. Tu lze zjistit z č. šarže na obalu.
Vysvětlení č. šarže:
Číslice 1 = koncová číslice roku, číslice 2 + 3 = kalendářní týden
příklad: 6450013223 – doba skladování do konce 45. kalendářního týdne roku 2026

Označení

Skupina výrobků Lepicí hmota

Složení

podle směrnice VdL nátěrové hmoty na stavebách
polymerní disperze
oxid titaničitý
silikátová plniva
minerální plniva
hydroxid hlinitý
organická plniva
voda
glykoly
glykoléter
hydrofobizační prostředky
zahušťovače
smáčedlo
nátěrový ochranný prostředek na bázi isoproturon / terbutryn
ochranný prostředek pro skladování na bázi BIT/MIT (1:1)

Bezpečnost Tento produkt podléhá podle platné směrnice EU povinnosti označení.
Řiďte se bezpečnostním listem!
Bezpečnostní upozornění se vztahují na nezpracovaný výrobek připravený k okamžitému použití.

Technický list

Sto-Klebe- und Fugenmörtel

Může vyvolat alergickou kožní reakci. Zamezte vdechování par. Používejte ochranné rukavice. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Obsah/obal předejte firmě oprávněné k odstraňování odpadu nebo místnímu sběrnému místu.

EUH211

Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití.

Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
info.cz@sto.com
www.sto.cz