


Technický list

Sto-Übergangsprofil Keramik P

Profil pro vytvoření přechodu mezi omítkou a keramikou



Charakteristika

Použití	• pro vytvoření horizontálního přechodu odvádějícího vodu mezi omítkou a keramikou
Vlastnosti	• svařovaný, děrovaný plastový profil se stahovací hranou, ochrannou příložkou a zaobleným ramenem s odkapovou hranou • integrovaná armovací síťovina • jako zakončení pod nebo nad keramickými obklady s přechodem k omítce • vodonosný přechod
Formát	• délka: 2,5 m • vyložení: 30 mm
Zvláštnosti/upozornění	• na profil nanášejte pouze schválenou barvu; stupeň světelné odrazivosti barvy: > 25

Podklad

Požadavky	Armování plochy musí být dostatečně tvrzené. Doby schnutí a tuhnutí armovací hmoty najdete v příslušném technickém listu. Armovací vrstva musí být čistá, suchá a rovná a její hrany musí lícovat.
Příprava	Vytvořte kontaktní zateplovací systém podle schválení a použijte k tomu vhodnou vyztuženou podkladní omítku.

Zpracování

Teplota při zpracování	nejnižší teplota podkladu a vzduchu: +5 °C nejvyšší teplota podkladu a vzduchu: +40 °C		
Spotřeba	Způsob použití	Cca. spotřeba	
	podle objektu	1,0	m/m
	Uvedené hodnoty spotřeby slouží pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby včetně odpadu je případně nutné zjistit přímo na dané akci.		

Nanášení

- upozornění:
- Profil se musí montovat na dostatečně suchou podkladní omítku.

Technický list

Sto-Übergangsprofil Keramik P

varianta 1: začátek upevněním profilu

1. Zařízněte dilatační celek do vyztužené podkladní omítky.
2. Zastěrkujte Sto-Übergangsprofil Keramik P.
3. V oblasti styku přechodových profilů zalepte spáru zdola přípravkem StoSeal Band Elast.
4. Na profil lze nanést vrchní omítku.
5. Připevněte těžký obklad.
6. Vytvořte elastickou spáru z izolačního materiálu.

varianta 2: začátek upevněním těžkého obkladu

1. Připevněte těžký obklad.
2. Zařízněte dilatační celek do vyztužené podkladní omítky.
3. Zastěrkujte Sto-Übergangsprofil Keramik P.
4. V oblasti styku přechodových profilů zalepte spáru zdola přípravkem StoSeal Band Elast.
5. Vytvořte elastickou spáru z izolačního materiálu.
6. Naneste vrchní omítku.

Dodání

Odstín bílá

Obal

karton

Skladování

Podmínky pro skladování Skladujte v suchu a na rovném podkladu.

Označení

Skupina výrobků Příslušenství pro VKZS

Bezpečnost

V případě tohoto produktu se jedná o finální výrobek. Vytvoření bezpečnostního listu podle směrnice REACH (EG) č. 1907/2006, příloha II není nutné. Bližší informace naleznete na www.sto.de v záložce Služby a nástroje / Nařízení REACH.

Zvláštní upozornění


Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po

Technický list

Sto-Übergangsprofil Keramik P

konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.



obr.: Sto-Übergangsprofil Keramik P – rozměry

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88

Technický list

Sto-Übergangsprofil Keramik P

info.cz@sto.com
www.sto.cz